

	園名	住所	建築年月	構造	階層	床面積 (㎡)	棟名	診断結果 (Is値)	備考
保育所	もみじ保育園	上二俣町24-1	昭和55年3月	S	1	842	保育棟	0.73	補強不要
	能登川ひばり保育園	猪子町203	昭和50年7月	S	1	243	保育棟	0.82	
	八日市寺小規模保育事業所	寺町799	昭和50年7月	S	1	243	保育棟	0.82	
			昭和50年7月	S	1	157	管理棟	0.82	
幼稚園	玉緒幼稚園	大森町1012-3	昭和52年3月	S	1	157	管理棟	0.82	
				S	1	156	保育棟	0.81	
				S	1	156	保育棟	0.93	
				S	1	135	遊戯室	0.95	
				S	1	68	渡り廊下	0.93	
	建部幼稚園	建部日吉町5	昭和54年3月	S	1	149	保育棟	0.77	
				S	1	267	遊戯・管理棟	0.77	
				S	1	149	保育棟	0.77	
	能登川第一幼稚園 (現 能登川あおぞら幼児園)	佐野町379	昭和53年3月	R	2	321	管理棟 (現 相談室、便所、更衣室他)	0.73	
				R	2	368	保育棟	0.74	
				R	2	126	昇降口 (現 絵本室他)	0.73	
				R	1	237	遊戯室 (現 職員室)	0.73	
R				2	372	保育棟	0.73		
能登川第二幼稚園	乙女浜町176	昭和54年2月	R	2	902	保育棟	0.91		
			R	1	165	管理棟	1.51		
			R	1	216	遊戯室	1.55		

※構造「R」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造を表します。
 ※耐震診断実施後、診断結果(Is値)を公表します。